

Угольники, тройники, крестовины под резьбу НКТ



Крестовина НКТ



Тройник НКТ



Угольник НКТ

* Пример условного обозначения:

К 65x105.МНКТ73 К1

К – крестовина, Т – тройник, У – угольник	Категория коррозионной стойкости
Условный проход, мм	Обозначение резьбы
Рабочее давление, МПа	Тип соединителя: М – муфта, Н – ниппель